





Поз.	Приставка		A-020, A-036, A-037	A-025, A-031, A-032, A-033, A-034, A-035	A-026, A-027, A-030	
33	Уголок 30x30	, шт.		2	2	-
34	Пластина	, шт.		4	-	2
45	Шуруп 4x16 потай	, шт.		24	12	12

Рекомендуемый порядок сборки

- А - закрепить уголки или пластины к смежному изделию.
 Б - установить опору согласно схеме.
 В - совместить приставку со смежным изделием и закрепить.

* Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.



Поз.	Приставка		A-020, A-036, A-037	A-025, A-031, A-032, A-033, A-034, A-035	A-026, A-027, A-030	
33	Уголок 30x30	, шт.		2	2	-
34	Пластина	, шт.		4	-	2
45	Шуруп 4x16 потай	, шт.		24	12	12

Рекомендуемый порядок сборки

- А - закрепить уголки или пластины к смежному изделию.
 Б - установить опору согласно схеме.
 В - совместить приставку со смежным изделием и закрепить.

* Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.